


FLUKE®

FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack

Hoja de instrucciones

El Smart Battery Pack FLK-TI-SBP-3 es una batería intercambiable y recargable de ión de litio, de 7,4 V y 19 W/h.



PN 3481470 August 2009 (Spanish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Información sobre seguridad

Utilice el FLK-TI-SBP3 exclusivamente como se especifica en esta hoja de instrucciones o cualquier otro manual específico de productos Fluke. Consulte la Tabla 1 para ver una lista de los símbolos utilizados en el FLK-TI-SBP3.

Una **Advertencia** identifica condiciones y acciones peligrosas que podrían provocar daños corporales o incluso la muerte.

Una **Precaución** identifica condiciones y acciones que podrían dañar el procesador térmico de imágenes o causar una pérdida de datos permanente.

⚠ Advertencia

Para evitar una lesión:

- **No desmonte ni cortocircuite el paquete de baterías.**
- **No exponga el paquete de baterías a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F).**
- **No incinere ni perforo el paquete de baterías.**
- **Utilice únicamente adaptadores de CA aprobados por Fluke para el producto para cargar el paquete de baterías o alimentar el producto.**

Tabla 1. Símbolos

Símbolo	Descripción
CE	Conforme a los requisitos de la Unión Europea y la Asociación Europea para el Libre Comercio.
CS US	Cumple con las normas canadienses y estadounidenses pertinentes.
⚠	Información importante. Consulte el manual.
♻ Li-ion	Batería de ión de litio. No la mezcle con los materiales sólidos de desecho. Las pilas gastadas deben ser desechadas por un reciclador cualificado o el tratamiento de materiales peligrosos según la normativa local. Para obtener información sobre el reciclaje de la batería, comuníquese con el Centro de servicio autorizado por Fluke.
🗑	No se deshaga de este producto utilizando los servicios municipales de recolección de desechos sin clasificar. Para obtener información sobre el reciclado, visite el sitio web de Fluke.

Carga de la batería

Antes de utilizar el paquete de baterías por primera vez, cargue las baterías en la base de carga de dos bahías que se proporciona durante al menos dos horas y media. Para ver instrucciones completas sobre la carga, consulte el "Manual del usuario de procesadores térmicos de imágenes Ti32 y TiR32".

Especificaciones

Consulte la Tabla 2 para ver las especificaciones.

Tabla 2. Especificaciones

Tipo de batería	Ión de litio, 7,4 V y 19 W/h
Display LED	Display LED de 5 segmentos para mostrar el nivel de carga
Dimensiones	124mm x 58.4mm x 42.4mm (4.9 pulg. x 2.3 pulg. x 1.7 pulg.)
Tiempo de carga de la batería	2,5 horas para una carga completa
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Temperatura de carga	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Rango de humedad	0 % a 95 %, sin condensación
Normas de transporte de la ONU/Departamento de Transporte de EE.UU.	El paquete de batería de ión de litio cumple con los requisitos de la ONU del Manual de pruebas y criterios, Parte III, subpárrafo 38.3.

Cómo comunicarse con Fluke

Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

- EE. UU.: 1-800-760-4523
- Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japón: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O visite el sitio web de Fluke www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.

Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, modificación, contaminación ni condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands